### 110 學年度第二次承攬作業協議組織會議紀錄

壹、時 間:111年3月14日(星期一)14:30~15:10

貳、地 點:野聲樓1樓谷欣廳

叁、主持人:環安衛中心文上賢主任

記 錄:環安衛中心張銘惠技士

肆、出席人員:環安衛中心文上賢主任、陳慧玲總務長(請假)、營繕一組江勝華 組長(陳盈宇代)、營繕二組陳盈宇組長、事務組田建菁組長、環 安衛中心葉佩欣護理師、仁園福利餐廳梁玉珍女士、心園餐廳唐 > 浔茗先生、雲瀚企業社(輔園餐廳)蔡植卓先生、文園餐廳(百 富)(未出席)、輔原社會企業有限公司張柏瑋先生、東揚食味坊 (理園餐廳)徐棟樑先生、沃客控股股份有限公司(學人旅店及宜 聖餐廳)(未出席)、全日美清潔有限公司王維民先生、忠華保全 事業股份有限公司陳嘉生先生、金安環保科技有限公司(未出 席)、全聯實業股份有限公司新莊輔大分公司(未出席)、前瞻機 電工程有限公司王文彬先生、允承科技工程有限公司陳盈志先 生、永富工程行(未出席)、錦欣工程有限公司郭明仁先生、老松 工程有限公司(未出席)、利眾營造工程股份有限公司(未出席)、 開創工程科技有限公司蔡海石先生、俊議實業有限公司郭欣怡女 士、翔弘空調工程有限公司(請假)、天峰工程有限公司許時縣先 生、兆信工程有限公司(未出席)、東橋室內裝修有限公司彭冠均 先生、大岳室內設計有限公司(未出席)、宜豐鋼鋁工程行賴美丹 女士、仲順鋼鋁有限公司許綜顯先生、北興機電有限公司李瑞祥 先生、台灣開利股份有限公司(未出席)、仕鑫工程行吳秀卿女 士、大陸水工股份有限公司孫任瑩先生、擎邦國際科技工程股份 有限公司(未出席)、甲頂營造有限公司(未出席)、榤森室內裝修 設計有限公司(未出席)、中映電梯實業有限公司蔡佩蓁女士、太 友實業股份有限公司(未出席)、崇友實業股份有限公司陳榮昌先 生、台灣三菱電梯股份有限公司(未出席)、台灣康恩電梯技術服 務股份有限公司吳明軒先生、懿誠電梯有限公司潘詩婷女士、永 大機電工業股份有限公司鄧永固先生、羿展環境工程有限公司鍾 萬來先生、冠昱室內裝修設計有限公司(未出席)、宸陽園藝事業 有限公司(未出席)、億光智能科技股份有限公司李樺峰先生、雅 威室內設計裝修有限公司汪冠洲先生、華揚消防工程顧問股份有 限公司林宏諭先生、賀眾企業股份有限公司虞文平先生

伍、主席致詞:略。

- 陸、確認上次會議紀錄及待辦事項執行狀況:
  - 一、協議組織會議記錄可自行至環安衛中心網頁 (http://www.ehs.fju.edu.tw/generalServices.jsp?labelID=44)安全 衛生->承攬協議組織查看。
  - 二、請所有工程依規定執行「施工前中後檢查表」,並繳交至環安衛中心。
  - 三、校內大型建物工程皆有營建廠商自己的勞安人員,請依規定每月召開協 議組織會議,影本送環安衛中心備查。
    - ●擎邦:請依規定自行召開會議,並繳交影本備查。
  - 四、仍要提醒所有施工人員於吊車搭乘設備作業皆須確實勾好安全帶、戴好安全帽,高架作業也都須做好防墜措施,避免墜落事故。
  - 五、仍要提醒相關危險作業須備有相關危險作業主管於現場指揮監督:
    - (一)局限空間作業需有缺氧作業主管
    - (二)屋頂作業需有屋頂作業主管
    - ●要求廠商須有相關危險作業主管才可執行作業。
  - 六、入校使用施工機具須符合法規標準,勿自行拆除防護設備。
  - 七、疫情期間在校內施工請全程配戴口罩、每日量體溫並繳交。
  - 八、在校內執行高氣溫戶外作業要注意熱危害預防,注意:保持涼爽、補充 水分、提高警覺,可利用勞動部高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網查 詢相關資訊,避免熱危害發生。
  - 九、新聞中類似的工安意外頻傳,請各承攬廠商從案例中記取教訓,注意作 業安全,避免事故發生。
  - 十、部份廠商尚未繳交「承攬商加入協議組織申請表」及其他需續交申請表 者,懇請營繕組、事務組協助通知繳交。
    - ●仍未交:大岳室內設計有限公司、擎邦國際科技工程股份有限公司(到110.6.29)、 機森室內裝修設計有限公司(到110.6.30)、金安環保科技有限公司(到106.10.31)、允承科技工程有限公司(到110.7.31)、東橋室內裝修有限公司(到110.7.15)、仲順鋼鋁有限公司(到109.7.31)、北 興機電有限公司(到110.7.31)、台灣開利股份有限公司(到110.7.31)。

#### 柒、會議討論與決議事項:

一、承攬作業位置



### 二、承攬商與承攬項目:

承攬項目	公司名稱
,	仁園福利餐廳、心園餐廳、雲瀚企業社(輔園餐廳)、文園餐廳(百富)
餐廳、宿舍、	、輔原社會企業有限公司、東揚食味坊 (理園餐廳)、沃客控股股份有
超市	限公司(學人旅店及宜聖餐廳)、全聯實業股份有限公司新莊輔大分公
	司
清潔外包	全日美清潔有限公司
保全	忠華保全事業股份有限公司
廢棄物清運	金安環保科技有限公司
它內壯放	東橋室內裝修有限公司、大岳室內設計有限公司、榤森室內裝修設計
室內裝修	有限公司、冠昱室內裝修設計有限公司、雅威室內設計裝修有限公司
機電、消防	前瞻機電工程有限公司、華揚消防工程顧問股份有限公司
機電	允承科技工程有限公司
水電	永富工程行、兆信工程有限公司
水電、土木 :	老松工程有限公司
土木、防水	開創工程科技有限公司、錦欣工程有限公司
防水	天峰工程有限公司
鋼鋁	宜豐鋼鋁工程行、仲順鋼鋁有限公司
電力:	北興機電有限公司
空調	俊議實業有限公司、台灣開利股份有限公司、仕鑫工程行、翔弘空調
	工程有限公司
<b>炒</b>	擎邦國際科技工程股份有限公司、利眾營造工程股份有限公司、甲頂
營造	營造有限公司
<b>汙水、納管</b>	大陸水工股份有限公司
水溝	羿展環境工程有限公司
燈具更換	<b>億光智能科技股份有限公司</b>
景觀	宸陽園藝事業有限公司
	中映電梯實業有限公司、太友實業股份有限公司、崇友實業股份有限
電梯維護	公司、台灣三菱電梯股份有限公司、台灣康恩電梯技術服務股份有限
	公司、懿誠電梯有限公司、永大機電工業股份有限公司
飲水機	賀眾企業股份有限公司

### 三、危害告知會議資料統計(110.9.18~111.3.3)

工程名稱	廠商名稱	承攬	危告知日期
輔大理工實驗大樓新	擎邦國際科技工程股份	108. 6. 17~110. 6. 29	108. 7. 8
建工程	有限公司	(工程延後)	
汙水處理廠與醫學院	大陸水工股份有限公司	110. 8. 1~111. 7. 31	110. 9. 24

· 于水處理設施代操作			
	1	110. 10. 2~110. 10. 3(	110. 9. 30
野聲樓週邊樹木修剪	永嵩園藝事業有限公司	110.10.2~110.10.3(   已完工)	110. 9. 50
野聲樓焯炤館懸掛大	印不停有限公司	110. 10. 8~110. 10. 12(	110. 10. 5
<b>型海報</b>	17个行为成公司	已完工)	110.10.5
全校飲水機安裝及修	<b>算</b>	110. 8. 1~111. 7. 31	110. 10. 21
<b>善</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	110.0.1 111.1.01	110.10.21
羅耀拉冷氣空調漏水	   仕鑫工程行	110. 11. 8~110. 11. 19(	110.11.3
維修	, <u>m</u> 14	已完工)	
文友樓無障礙電梯建	甲頂營造有限公司	110. 3. 29~110. 12. 31(	110.11.5
置工程	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	已完工)	
校園路燈改善工程	凱勗工程有限公司	110. 11. 6~110. 12. 31	110.11.5
		(已完工)	
傳播學院布幔吊掛工	艾迪整合行銷有限公司	110.11.15(已完工)	110.11.9
程			
聖誕燈裝置	台產照明有限公司	110. 11. 11~110. 11. 30	110.11.11
		(已完工)	
仁園福利餐廳更新廚	仁園福利餐廳	110.11.13~110.11.14	110. 11. 11
房設備吊掛抽油煙機		(已完工)	
公博樓大王椰子修剪	竣誠企業有限公司	110. 11. 28~110. 12. 28	110. 11. 18
作業		(已完工)	
倬章樓、進修部、利瑪	宸陽園藝事業有限公司	110. 11. 27~110. 12. 15	110. 11. 25
竇大樓周邊喬木修剪		(已完工)	
楊英風輔大作品巡禮	佳音廣告企業有限公司	110.12.2(已完工)	110. 11. 29
展帆布吊掛			
格物宿舍周邊喬木修	宸陽園藝事業有限公司	110. 12. 11~111. 2. 28(	110. 12. 9
剪及斷根處理		已完工)	
三泰路校園圍牆喬木	宸陽園藝事業有限公司	110. 12. 18~111. 1. 18(	110. 12. 20
修剪		已完工)	110 11 11
淨心堂二樓大聖堂天	雅威室內設計裝修有限	110. 11. 11~110. 11. 30	110.11.11
花板重置工程	公司	(已完工)	111 1 10
三重客運前人行坡道	錦欣工程有限公司	111. 1. 22~111. 1. 28(	111. 1. 19
改善工程	兹坦水瓜	已完工)	111 1 10
文友樓消防安全設備	華揚消防工程顧問股份	111. 1. 15~111. 2. 17(	111. 1. 19
改善工程	有限公司	已完工)	111 1 90
文園餐廳文德文舍頂	百富國際股份有限公司	111.1.24~111.1.25(   日常エ)	111. 1. 20
樓水塔換新吊掛		已完工)	

大水塔自來水井水塔	老松工程有限公司	111. 1. 28~111. 1. 29(	111. 1. 25
蓄水設備清洗		已完工)	
食科大樓公共安全改	利眾營造工程股份有限	111. 2. 8~111. 9. 30	111. 1. 25
善工程	公司		
野聲樓拆除大型海報	印不停有限公司	111.1.27(已完工)	111. 1. 25
各大樓水塔清洗	兆信室內裝修工程有限	111. 2. 11~111. 2. 19(	111. 1. 27
	公司	已完工)	
外語 LB 五樓跨文化跨	兆信室內裝修工程有限	111. 2. 15~111. 4. 25	111. 2. 21
領域溝通中心工程	公司		

- 四、校內外稽查單位發現安全衛生缺失檢討。
  - (一)校內巡檢發現缺失-施工
    - 1. 輔大理工實驗大樓新建工程(擎邦國際科技)
    - (1)施工人員未戴安全帽。(重複缺失共罰款 1500 元)
    - (2)氣體鋼瓶未固定。(重複缺失共罰款 1500 元)
    - (3)氣體鋼瓶安全資料表須更新。
    - (4)開口處未設防墜措施(施工架交叉拉桿未復原、電梯開口擋板未關、地下雨水槽開口、平台開口)。(重複缺失共罰款 1000 元)
    - (5)施工現場有啤酒罐。(重複缺失共罰款 500 元)
    - (6)使用木梯。(重複缺失共罰款 500 元)
    - (7)輕隔間矽酸鈣板作業無法有效防止材料墜落,禁止同側下方其他樓 層一起施工。

111年2月24日下午2點,打石工A君於4樓梯間進行踏步打石工作時,上 方7樓其他工程人員於施工架進行輕隔間單面板封設作業時,矽酸鈣板不 慎滑落經梯側約3公分間隙,砸傷A君右大腿骨,緊急送醫評估為右大腿 端部開放性骨折,住院開刀於2月25日上午8點由恢復室轉普通病房休養。

### 廠商已依規定於8小時內通報勞檢,勞檢於3月1日至工地進行事故調查。

- 2. 聖誕燈裝置(台產照明)
- (1)施工人員未戴安全帽。
- 3. 食科大樓公共安全改善工程(利眾營造)
- (1)施工人員未戴安全帽。

#### 五、安全衛生注意事項宣導。

### (一)工程

1. 須完成危害告知始可進行工程施作。(違者自行負責!!)

- 2. 承商對於所僱用工作人員,應投保勞保及相關保險,且應實施必要 之安全衛生教育訓練及災害預防訓練,須留紀錄並繳交影本給環安 衛中心備查。如:台灣職安卡、6 小時安全衛生教育訓練等
- 3. 施工人員一定要穿戴合格防護具(安全帽、安全索、安全鞋等)。
- 4. 施工區出入口應標示告示牌標註工程名稱、工程期間、緊急連絡人 等資訊, 危險區域應設置警告標示及安全圍籬。
- 5. 作業前,應實施作業前安全裝備檢查及機具檢點。
- 6. 禁止使用 2 公尺以上之合梯,且合梯梯腳間繋材確實扣牢,不可使 用木梯,人員不得利用合梯行走,合梯下方需有止滑墊、合梯作業 最高二階踏階禁止踩踏與作業且一定要夥同作業。
- 高處作業,應確認護欄、護蓋、安全網設置妥當,或使用安全帶等
  墜落防止設施;施工開口處須有防止墜落措施跟明顯警告標語。
- 8. 施工鋼瓶需確實直立固定,確認有效期限,並備有安全資料表。
- 9. 施工人員禁止於施工現場吸菸、飲酒。
- 10. 施工開挖地面須先與相關單位確認網路線、電線等管線位置,若無法得知則須於事前就作業地點及其附近,施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查,擬訂開挖計畫,以避免挖斷管線、感電、建物損壞或有毒氣體洩漏之情況發生,影響校方權益。
- 11. 局限空間作業,需先執行機械通風,並實施氧氣及有毒體測定,達安全標準才可入內,作業中需每2小時測定氧氣與可燃性氣體濃度; 須備有個人防護器具(呼吸式防護具)、防護索及及救援設施,且有 缺氧作業主管在外監護。
- 12.從事屋頂作業時,應指派專人督導,採取適當安全措施。於易踏穿材料構築之屋頂作業時,<u>應指派屋頂作業主管於現場監督</u>,且應先規劃安全通道,於屋架上設置適當強度,且寬度在三十公分以上之踏板,並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。
- 13 如發生職安法 37 條職業災害之一:(1)發生死亡災害、(2)發生災害之罹災人數在三人以上、(3)發生災害之罹災人數在一人以上,且需住院治療,除立即將傷者送醫外,不可破壞現場,需立刻通報本校發包單位與環安衛中心,並於八小時內通報勞動檢查機構。
- 14. 事故處理完畢請填寫輔仁大學校園工程承攬事故調查報告表繳回環安衛中心

http://www.ehs.fju.edu.tw/resource.jsp?labelID=22

(二)垃圾清運

- 1. 垃圾清運廠商須為政府認定核可之廢棄物清除公司。
- 2. 車輛於行駛中,禁止人員攀附於車廂或車頂外。
- 3. 請按工作性質配戴口罩、手套、反光帽、反光背心,著安全鞋等安全配備。
- 4. 夜間或雨天作業,須加設警告燈號。
- 5. 出勤前應向工作人員做工作提醒及危害說明。
- 6. 請勿將垃圾清運至非法廢棄物處理場域。

#### (三)餐廳

- 1. 確認有水作業區設備皆有漏電斷路器等防止感電裝置。
- 瓦斯需固定並在有效期限內,需設有洩漏警報裝置,放置區須有嚴禁煙火標示,備有安全資料表。
- 3. 冷凍庫門之外推裝置需經常檢查確保功能正常。
- 4. 消防設備與逃生出口前禁止堆放雜物。
- 5. 廢油與廚餘需確認交由合格廠商處理。
- 6. 定期清潔油煙處理設備,避免油煙異味影響師生。
- 烹飪用水都須為自來水禁止使用地下水,並依規定委託合格廠商檢 測飲用水與食用冰塊須符合主管機關公告之標準。

#### (四)清潔人員、保全

- 1. 如需使用 A 字梯, 請使用合格有繫材之鋁梯, 且須戴安全帽。
- 2. 若需開電器開關箱請戴防感電(絕緣)手套。
- 3. 夜間巡視時,盡量穿著顏色鮮明背心,避免被車輛碰撞。
- 4. 勿擅自操作故障設備,如:升降機外門開啟。
- 5. 勿接近危險場所,如:施工區、屋頂開口處等。
- 6. 清潔人員於打蠟、除草等作業時,請穿戴所需之防護具如口罩、護 目鏡等。
- 7. 使用之機械,如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等被捲、夾、擦傷 之虞者,應設護罩,禁止因方便而拆除。
- 清潔人員整理垃圾時,請注意有無危險物品,如燈管、針筒、化學藥品等,避免受傷。
- 清潔人員使用清潔溶劑前請確認其危害成分,並依特性配戴必要防護具,如:手套、口罩。
- 10. 留意工作區之氣溫,避免中暑。
  - (1)對所屬員工應辦理勤前教育及預防熱危害之安全衛生教育訓練:(i)實施個人自主健康管理、(ii)補充水分、(iii)選擇適當

穿著以透氣、吸汗為佳,如:棉質、易排汗材質等;以淺色為佳, 以減少輻射熱量吸收。。

(2)如戶外工作環境氣溫達攝氏三十六度時,應進行以下防護措施: (i)適時運用遮陽設備、風扇、細水霧或其他技術以降低工作環境 氣溫。(ii)隨時注意員工體溫或任何不舒服之反應,並安排適當 休息時間。

#### (五)電梯維修

- 1. 昇降設備維修廠商須為取得營建主管機關立案合格者,並指派取得 昇降設備技術士資格之人員從事設置、安裝、檢修及實施定期維護 保養,禁止指派無執照人員,且保養紀錄須確實填寫。
- 升降機外門專用鑰匙須統一由專業廠商保管使用,不得逕行提供給保全或清潔等人員開啟升降機外門,以避免墜落電梯機坑危害。
- 3. 升降機維修作業如需強制開啟升降機外門時,應配掛安全帶等防止 墜落預防措施,並規劃於最低樓層實施。
- 4. 依照標準作業流程來進行維修,如斷電、切換成手動操作模式等。
- 5. 電梯進行維修保養作業時,各樓層請清楚標示或放置明顯告示,除管理人員外,任何人不得取下標示牌,以免發生傷亡。

#### 六、職安相關法規宣導

- (一)依「職業安全衛生教育訓練規則」第14條第1項第6款規定,高空工作車操作人員必須接受特殊作業安全衛生教育訓練16小時才可操作,緩衝期1年,將在111年7月7日起實施,違者最高可開罰30萬元。
- (二)依「職業安全衛生管理辦法」第4條規定,雇主應依其事業之危害風險性質及規模大小,置甲種、乙種或丙種職業安全衛生業務主管,其中未滿30人者,不論第一類、第二類或第三類之事業,其所置之丙種職業安全衛生業務主管均應接受至少21小時之安全衛生教育訓練。屬第二類及第三類事業之事業單位,且勞工人數在五人以下者,雇主或其代理人接受6小時安全衛生教育訓練,即可擔任丁種職業安全衛生業務主管。(111年1月7日起實施)





(三)依「職業安全衛生法」第 40 條規定,如未執行第 6 條必要安全措施 或使用不合格危險性機械設備,造成人員死亡,主管機關得處三年以 下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三十萬元以下罰金。 (四)依「職業安全衛生法」第41條規定,如未執行第6條必要安全措施 或使用不合格危險性機械設備,造成罹災人數三人以上,主管機關得 處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十八萬元以下罰金。

第6條:雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施:

- 1.防止機械、設備或器具等引起之危害。
- 2.防止爆炸性或發火性等物質引起之危害。
- 3.防止電、熱或其他之能引起之危害。
- 4.防止採石、採掘、裝卸、搬運、堆積或採伐等作業中引起之危害。
- 5.防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞之作業場所引起之危害。
- 6.防止高壓氣體引起之危害。
- 7.防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質或缺氧空氣等引起之危害。
- 8.防止輻射、高溫、低溫、超音波、噪音、振動或異常氣壓等引起之危害。
- 9.防止監視儀表或精密作業等引起之危害。
- 10.防止廢氣、廢液或殘渣等廢棄物引起之危害。
- 11.防止水患或火災等引起之危害。

- 12.防止動物、植物或微生物等引起之危害。 13.防止<mark>通道、地板或階梯</mark>等引起之危害。 14.防止未採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起之危害。

#### 七、樹木修剪作業安全宣導







#### 三、安全注意事項



#### (一) 雇主注意事項

 作業前應先仔細調查工作 環境的狀況,尤其應注意 是否有架空線路經過並採 取相關安全措施,如:請 線路所屬公司於樹枝修剪 作業期間暫停供電。




2.樹枝修剪現場應設置監視人員全程參與 作業,確保作業人員依安全作業流程進 行作業,並負責淨空修剪作業下方及注 意周圍其他人員之安全;且應於天候不 佳時停工。

3.作業高度在2公尺以上 處所時,不可使用梯子(含合梯及移動梯) 作業,應自備高空工 作車或架設施工架、 工作台,並準備安全 帽、安全帶等防護具 ,使勞工確實使用。



4.於架空路線或其他電氣設備附近從事樹枝修剪作業時,應於電氣設備四周設置絕緣護團;此外,應準備絕緣材質的修剪作業工具及個人防護具,以防止人員直接或間接碰觸帶電體而感電。





6.禁止使勞工直接踩踏於輕質屋頂或採光罩上進行 修剪作業,若無法設置適當之工作平台,應於輕 質屋頂或採光罩上設置適當強度、且寬度在30公 分以上之踏板或裝設安全護網,並使勞工確實使 用背負式安全帶、捲揚式防墜器及安全帽等防護 具,避免勞工踏穿而墜落。




### X

#### (二) 勞工注意事項



6.作業高度在2公尺以上處所,應使用高空工作車、施工架、工作台,2公尺以下處所,才可使用梯子作業,使用梯子時,應優先考慮不必倚靠於樹木之合梯,並避免使梯子與樹枝接觸,以免因樹木於修剪中晃動而影響梯子的穩定度;若梯子必須倚靠於樹木時,應將梯端與樹枝綁牢固定(註:其他梯子使用應注意事項詳見本所工安警訊一常見的梯子也會造成重大職災)。

- 八、安全衛生及環保事項之實施及配合。
  - (一)工程相關申請表單請至環安衛中心網頁下載(表單下載>職業安全衛生>承攬作業)
    - 1. 承攬作業危害因素告知單(一式兩份)
    - 2. 承攬商加入協議組織申請表(一份)
    - 3. 危險作業(吊掛、局限、動火、高架)管理流程(列印所須表單,吊掛 跟局限作業一日填寫一張,且須附上相關佐證文件,如:一機三證、 缺氧作業主管、屋頂作業主管)
    - 4. 施工人員勞保資料
    - 5. 施工人員安全衛生教育訓練證明(如台灣職安卡)
  - (二)請保持工區整潔,降低危害風險。
  - (三)工程如有危險作業要填寫以下申請單:
    - 1. 高架(空)作業
    - 2. 局限空間作業(每日)
    - 3. 動火作業
    - 4. 吊掛作業(每日)
      - ●吊掛作業未提出申請,警衛不會放行吊車進入校區。
  - (四)工程人員需每日填寫「施工前中後檢查表」並給發包承辦人員或單位 監督人員簽名。



### 九、協調事項。

(一)從事以下危險作業之管制:動火、高架、開挖、爆破、局限空間、有害物質、高壓電活線等。

- 動火作業:向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作,並 執行危險作業管制。
  - ●擎邦國際-輔大理工實驗大樓新建工程(大型工程請記得自行進行 作業管制,並填寫申請單告知動火作業期程)。
  - ●110/9/18~111/3/3 有通報執行廠商:華揚消防
- 高架作業:向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作,並 執行危險作業管制。(屋頂作業須備有屋頂作業主管)
  - ●擎邦國際-輔大理工實驗大樓新建工程(大型工程請記得自行進行 作業管制,並填寫申請單告知高架作業期程)。
  - ●110/9/18~111/3/3 有通報執行廠商:台產照明、雅威室內設計、 老松工程
- 3. 高壓電維修作業: 向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施 作。

#### ●北興機電:尚未完成危害告知

- 4. 開挖作業: 向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作,並確認開挖區之管線分布狀況, 小心開挖避免挖斷電線、水線、瓦斯管線與網路線等。
  - ●水管、電線、網路線修繕、遷移等工程。
  - ●擎邦國際-輔大理工實驗大樓新建工程(大型工程請記得自行進行 作業管制)。
  - ●110/9/18~111/3/3 有通報執行廠商:凱勗工程、宸陽園藝、華揚 消防
- 5. 局限空間作業: 向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施 作,須備有缺氧作業主管,並執行危險作業管制。
  - ●水塔清洗、汙水場維護、汙水納管工程。
  - ●110/9/18~111/3/3 有通報執行廠商:老松工程、兆信室裝
- (二)電氣機具及作業人員進場管制。
  - 1.110/9/18~111/3/3 有通報執行電氣作業廠商:

大陸水工、擊邦國際(鴻祥工程)、賀眾企業、仕鑫工程、甲頂營造、 凱勗工程、台產照明、仁園福利餐廳、雅威室內設計、錦欣工程、 華揚消防、老松工程、利眾營造、兆信室裝

- 2. 請遵守以下用電注意事項:
  - ●電器接線應按本校電工指定開關箱接用,始得用電,嚴禁使用絕緣 損壞之電器用品。

- ●所有使用之電器需有漏電斷路器或作業前有漏電檢測。
- ●電氣作業應在斷電情況下作業,並將該電路開關上鎖或標示「禁止 送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。
- ■工作場所、人員身體衣物及其他可能接觸電氣之物品嚴禁潮濕。
- ●對電路之檢查、修理等活線作業時,應使該作業勞工戴用絕緣用防 護具,或應使用活線作業用器具或其他類似之器具。
- (三)變更管理事項: 110/9/18~111/3/3 工程發包單位與廠商皆無提出需變更管理事項。
- (四)危險性機械之操作信號、工作場所標識(示)、有害物空容器放置、 警報、緊急避難方法及訓練等事項。
  - 吊掛作業:向環安衛中心提出申請完成危害告知會議始可施作,須 有合格一機三證,並執行危險作業管制。
    - ●擎邦國際因車輛進出非由正門進出,請廠商勞安人員須自行確認吊 掛作業之危險性機械設備之一機三證合格性,並安排人員監督指 揮。
    - ●110/9/18~111/3/3 有通報執行廠商:永嵩園藝、印不停、甲頂營造、艾迪整合行銷、台產照明、仁園餐廳、竣誠企業、宸陽園藝、佳音廣告、百富國際、老松工程、利眾營造
  - 2. 請遵守以下相關注意事項:
    - ●危險性機械操作範圍一定要有人指揮監督,避免人員進入下方危險 區。
    - ●操作移動式起重機從事吊掛業之勞工,需接受訓練持有合格證。
    - ●如需吊升勞工,需備有有效期限內之移動式起重機搭乘設備簽認報告,且須確實使勞工穿戴安全繩索,避免人員墜落。
    - ●施工區出入口請標示施工名稱、日期、緊急連絡人等訊息。
    - ●施工產生之有害物與空容器等請於施工結束後帶離學校依規定處置。
    - ◆本校於國璽樓1樓設有輔大診所,且學校後門設有輔大醫院,如有 受傷事故,可前往就醫。
- (五)協調使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時,使用上之安全措施。
  - 1. 請遵守以下相關注意事項:
    - ●108 年度起需全面使用符合國家標準-CNS4750 鋼管型施工架。(勞

#### 動部公告資訊)

- ●施工架工作台應鋪滿密接之板料使無墜落之虞,並確實牢靠固定, 其強度規格,需符合國家安全標準。外側應設置交叉拉桿及下拉桿 等防止墜落設備。
- ●施工架上方禁止堆疊物料。
- ●乙炔鋼瓶須備有防回火裝置。
- (六)其他承攬工程需協調之工作事項。
  - 1. 下次承攬作業協議組織會議訂在 111 年 9 月 26 日下午 2 點 30 分,請先空下會議時間。
  - 2. 請所有工程依規定執行「施工前中後檢查表」,並繳交至環安衛中心。
  - 校內大型建物工程皆有營建廠商自己的勞安人員,請依規定每月召開協議組織會議,影本送環安衛中心備查。
    - ●擎邦國際科技工程股份有限公司
  - 4. 仍要提醒所有施工人員於吊車搭乘設備作業皆須確實勾好安全帶、 戴好安全帽,高架作業也都須做好防墜措施,避免墜落事故。
  - 5. 仍要提醒相關危險作業須備有相關危險作業主管於現場指揮監督:
    - ●局限空間作業需有缺氧作業主管
    - ●屋頂作業需有屋頂作業主管
  - 6. 入校使用施工機具須符合法規標準,勿自行拆除防護設備。
  - 7. 維護工區整潔,工程廢棄物須每日清理,禁止堆放校園及公共區域 影響景觀及逃生。
  - 8. 疫情期間在校內施工請全程配戴口罩、每日量體溫並繳交。
  - 9.111年7月7日起工程有使用到高空工作車者,廠商須提供操作人員完成特殊作業安全衛生教育訓練16小時證明。
  - 10. 新聞中類似的工安意外頻傳,請各承攬廠商從案例中記取教訓,注意作業安全,避免事故發生。
  - 11. 部份廠商尚未繳交「承攬商加入協議組織申請表」, 懇請營繕組、 事務組協助通知繳交。

截至 111 年 3 月 14 日開會前統計名單				
	承攬項目	公司名稱	會後已交	
未交也未完成 危害告知	裝修土木	大岳室內設計有限公司		
	營造	擎邦國際科技工程股份有限公司 (到 110.6.29)		
	裝修	榤森室內裝修設計有限公司(到 110.6.30)		
	營造工程	甲頂營造有限公司(到 110.10.27)		
	景觀工程	宸陽園藝事業有限公司(到 111.2.28)		
延長工期未續交	燈具更換	億光智能科技股份有限公司		
		(到 110.10.31)		
	室內裝修	雅威室內設計裝修有限公司(到 111.1.17)	V	
	消防工程	華揚消防工程顧問股份有限公司	V	
		(到 111.2.17)	V	
	垃圾清運	金安環保科技有限公司(到 106.10.31)		
	機電	允承科技工程有限公司(到 110.7.31)		
	裝修土木	東橋室內裝修有限公司(到 110.7.15)		
例行駐校廠商	鋼鋁	仲順鋼鋁有限公司(到 109.7.31)		
未續交資料	電力	北興機電有限公司(到 110.7.31)		
	空調	台灣開利股份有限公司(到 110.7.31)		
	空調冷氣	翔弘空調工程有限公司(到 110.12.31)	V	
	鋼鋁工程	宜豐鋼鋁工程行(到 110.12.31)	V	
	水溝疏濬	羿展環境工程有限公司(到 110.7.31)		

空壓機外接壓力桶爆炸 塑膠廠工人傷重不治



空壓機操作不當,外接壓 力桶爆炸波及人員死亡

[記者彭健禮/苗栗報導]苗栗縣竹南鎮1家盟膠製品工廠今天下午4點多發生工安意外,廠內55歲黃 姓男子遭爆裂的空壓機外接壓力桶炸倒在地,臉部及右手手掌多處撕裂傷、右腿開放性骨折,消防人 員到場無生命跡象,經送醫搶救,傷重不治。警方已遷報勞檢單位調查,預計明天相驗。

苗栗縣消防局下午4點27分獲報,竹南鎮竹興里一家工廠內有人受傷倒地不起,派遣竹南分隊人員趕 在救援。消防人員到場發現,黃男頭臉及右手手掌有多處撕裂傷、右小腿開放性骨折,已無呼吸心 跳、立即给予CPR後送聲、經罄院搶救傷重不治。

現場目擊者指稱,黃男當時在操作空壓機,空壓機突然發生爆炸,黃男被爆炸威力彈開一段距離後倒

警方獲報也趕赴現場,發現爆炸物品為空壓機的外接壓力桶,壓力桶體積約有1公尺立方,疑承受不 住高<mark>壓而爆裂,導致當時在旁操作的黃男譜波及。</mark>

- 1. 每日作業前,應實施作業前安全裝備檢查及機具檢點。
- 2. 空壓機之壓縮空氣儲氣槽更換時,新設的儲氣槽應設防止超壓之安全閥,且槽體強度應符 合壓力容器安全檢查構造標準之規定。
- 3. 初次使用應對所附資料及安全裝置實施重點檢查,使用中應訂定自動檢查計畫,並定期實 施自動檢查。

### 相關工安事故新聞

### 工人換燈管沒戴手套 遭220伏特雷擊亡

吳烈安 蕭鈺燁 報導 / 台中市

영화 Facebook Messenger LINE Link

台中發生工人換燈管卻被電死的意外!當時這名26歲的莊姓工人,在鳥日一樣住宅大樓的地下室停車場, 正要更換燈管,卻觸碰到220伏特電壓,當場失去呼吸心跳,雖然緊急被送醫,搶救一個小時仍然沒救回 來,勞檢處稽查後,認為工人作業時,沒有依照規定斷電,也沒有戴上絕緣手套,有疏失,可能會對施工

台中發生工安意外,一名26歲的工人上午,在這棟大樓地下停車場更換燈管,卻觸碰到電流,當場被電 倒,工人說:「(聽到)電到,當下沒有看到有看到他們一群人在那邊。」同事發現後,立刻打119,將這 名失去呼吸心跳的莊姓工人,送到醫院,但搶救一個多小時,還是沒有救回來。

鳥日林新醫院急診醫師黃士韋說:「那我們總共也電擊了8次啦那急救藥物,前前後後打了大概超過3、40 支,220伏特其實不需要持續很久,它可能一瞬間不到1分鐘,就可能引起心律不整。」為什麼換燈管,卻 碰到220伏特的電,工人說,現在一般大樓公設的電燈,都是220伏特,工人說:「110伏特是室內插座才 是,公設的電燈都是220伏特。」

更換燈管前未先斷 電及戴絕緣手套, 致人員電死

220伏特,比家用的電壓強上兩倍,為了避免觸電,職業安全衛生法規定工人作業時,應該要斷電並戴好 防護裝置,但勞檢處到場稽查,發現工人施工時,兩件事情都沒做,台中市勞檢處長邱怡川說:「因為沒 有確實的重好它的這個絕緣手套,而且在作業過程當中也沒有斷電,詳查之後有違反職業安全衛生法的部 分,會依法裁處,新台幣3萬以上30萬元以下的罰鍰。」

勞檢處要求業者停工,也再次強調,不管施作的工程,是簡單的換燈管,還是複雜的更動電路,一定要按 照規定,做好斷電絕緣措施,才不會發生意外。

- 1. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。
- 2. 電氣作業應在斷電情況下作業,並將該電路開關上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」 或設置監視人員監視之。
- 3. 對電路之檢查、修理等活線作業時,應使該作業勞工戴用絕緣用防護具,或應使用活線作業 用器具或其他類似之器具。

承包商維修雷動天車觸雷亡 高市勞工局: 疑未先斷雷勒令停工



承包商維修電動天車裝觸電身亡,高市勞工局完成勞檢勤令停工。(民眾提供)

維修天車前未先斷電等致人員電死

(記者黃良保/宮雄報導)高市小港區一家工廠今天派工推修電動天車、44歳林姓男子作業時不慎穩 電。經送聲搶放仍然不治。對於再發生工安事件,勞工局事後勞檢發現,疑因該維修作業並未事先虧 電,研判可能是致災原因,立即動令該維修作業停工,將進一步釐清事故原因與鋒災責任,並派員慰 助權從者損糧。

勞工局指出,林姓自營承包商進行天車維修作業,10點45分計,於海乘移動式超重機附加吊監從事作 業時,疑因原電倒在吊競中,經送醫放治仍於下午1點15分宣告死亡。

據了解,位於小港區永光街工廠發生林姓工人類電意外,高市海防局出動2車6人馳援,救護人員給予 傷者急救處置後送聲,小港歷院表示,該名傷者到院時已無生命訪象,急救30分鐘後不治。

- 1. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。
- 2. 電氣作業應在斷電情況下作業,並將該電路開關上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。
- 3. 對電路之檢查、修理等活線作業時,應使該作業勞工戴用絕緣用防護具,或應使用 活線作業用器具或其他類似之器具。

## 相關工安事故新聞

高雄透天厝工人跌倒銅筋插入頸 勞工局勒令停工裁罰3至30萬

**A** A O **A** 

A) 6



高雄遠天曆施工工人跌倒銅筋攝人頭,勞工局勤令停工裁罰3至30萬元。(民眾提供)

鋼筋未加防護,人員不 慎跌倒插入頸部受傷

2021/10/04 15:2

【 記者黃泉條 / 高雄時等】高雄市小港區一種天厝工地今午得工安意外,<u>蔡姓工</u>人作業不慎放倒,一 支銀粉極人其左頭部,他自行將獨筋就出鮮血直流,被放緩人員进震於治中,勞工局下午事後勞險, 發現工地的獨新尖端,未依規定彎曲或加裝護賽,導致勞工跌倒速制傷,動令或作業規場停工改善, 並將依賴養安全衛生法規定裁定為至30萬元高緩。

勞工局表示,小诺區營建工地勞工發達與筋制傷案,今午11點41分類姓勞工(80歲)於小诺區工地作 業時,因於則遭與筋制傷,經經歷診治,傷者會職清楚,針對今天高雄接達發生2件工安會外,造成1 死1傷,勞工局表示會再加強稽查、宣導。

- 1. 施工區裸露鋼筋皆須加上保護套或彎曲尖端。
- 2. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。
- 3. 遭鋼筋等尖銳物插入身體,不管是刺到脖子或肚子,勿自行拔掉尖銳物, 若尖銳物傷到血管,一旦拔出來可能導致大出血,甚至致命。

三立新聞網>社會

快訊 / 大立光電新建廠房工人高處墜落 遭鋼筋刺穿送醫不治

1911/08 11:56:00 掲版三立: 💿 🖸 🕤 🔘 💝 🏈 🗘 🕞 (A・ ) A (A+) 競 🕬 🐯

記者潘靚線 / 台中報導

位於台中市西屯區<u>大立光</u>型的第三廠房,正在擔行新建工程。8日上午9時多傳出一起<u>工</u>变態外,一 名<u>工人</u>不慎墜落。修讀<u>銀版</u>刺穿披齒。聲消獲報後,立即派遣消防車5轉,敦護車1轉、17人前往救 援,<u>抵達現場時男子已失去生命節象</u>。消防人員立刻將銅條切割,協助工人緊急送往醫院搶救,經 過急敦仍宣告不治。至於詳細事故發生原因,有待進一步調查董清。



▲▼大立光電第三廠房新建工程傳出工安意外。一名工人從高處墜落,遭鋼筋刺穿腹部,消防人員

鋼筋未加防護,人員高處墜落刺穿腹部死亡

台中市勞檢處表示,大立光電台中工業區第三廠房(LP3)新建工程,由德昌營造股份有限公司承攬, 據職安人員薛佩芳表示。8日上午9點30分左右,其承價商「宇球國際興業有限公司」一名56歲江姓 工人,疑似在地下室作業時,不慎失足跌倒,遭鍋筋刺穿,送往台中榮總醫院急救仍宣告不治死 亡。勞檢處已派員實施檢查,如查有違反職業安全衛生法部份,將予以停工改善,並處新臺幣3萬 以上,30萬元以下罰緩。呼顧雇主對於工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生 職業災害者,應採取電曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。

1. 施工區裸露鋼筋皆須加上保護套或彎曲尖端。

- 2. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。
- 3. 施工區開口處須有防止墜落措施,如:90公分高護欄、加蓋。

### 相關丁安事故新聞

檢修停車塔出章外 資深維修昌漕兩噸配重塊重擊頭部身亡

53歲黃男今天上午9時許在新北市新莊區思寶立蘭停車巡檢修電經時,疑被配置塊重砸頭節效重創,消防到場發現章男明顯死亡未送醫,後續交由檢警相驗,了解死因後將依法函送新北地較署。

據了解,黃男是維修電梯人員,從業已有15年,與妻子結婚後育有三子,事故發生後 家屬到場,战廠商趙知他們黃男在上班時發生態外,他們沒有進入查看,但有看到照 片,「整個(頭部)都變形了」,遠聽送出後三個兒子在場輕喚「爸!上車了」,場面 哀戚。 檢修停車塔,升降未保持下 方淨空,人員頭部重創死亡

今天上午9時許,黃男與5名同事一同前往思賢立體停車場進行保養,檢查機械停車塔 的繼線是否有問題<del>,並針針根原總衛推行更換</del>。

6人散開施工,一名工人要到最頂端,網在機械停車格另一端的配重塊因槓桿原理下降,黃男恰好站在下降配重塊的井梯二<del>樓 旁,不知為何探頭,被正在下降。重達兩項。</del>

工人聽聞聲響警覺出事,以無線電呼叫,惟黃男無人回應,跑到二樓查看才發現黃男頭部人已倒地無呼吸心跳,趕緊報案。

救護人員到場後發現黃男已明顯死亡,因此未送醫,警方目前仍在調查,報請檢方相驗 後會依法處理。

新北市政府勞動檢查處主任秘書陳兆年指出,黃男所屬廠商是與交通局簽約,初步調查 發現在檢修升降過程時未保持下方淨空,才會提擊到下方黃男,撞擊力道巨大導致黃男 當場死亡。

陳兆年說,為蹇免災害繼續振大,勞檢處已要求施工廠商立即停止施工,若未來查出雇 主未提供相當的防護設備、勞工未接受教育訓練等,廠商已涉及職業安全衛生法的刑事 責任,將依法函送新北地檢署偵辦。

- 1. 維修人員須具備專業證照,依照相關標準作業流程來進行維修,如斷電、切換成手動操作模式等
- 2. 維修升降過程下方須保持淨空。
- 3. 升降機維修作業如需強制開啟升降機外門時,應配掛安全帶等防止墜落預防措施,並規劃於最低 樓層實施。

八里資收廠怪手壓死人 驚!女員工右腿遭輾傷重 不治 人員於吊裝物危險區範圍 內被重物壓死

更新時間: 2021/11/11 19:16





新北市八里區一間資源回收廠,今天(11日)下午3時許發生工安意外。1名44歳 周姓男子下午<u>駕駛怪手在廠內清理回收物時,疑因未注意怪手車旁狀況,履帶不值</u> 報過一旁的林姓女子(50歳),林女右小腿遭報當場失去意識。警消獲報趕抵, 立即協助林女脫困並將她送往淡水馬偕醫院急救,但急救至晚間6時20分時林女仍 因傷重宣告不治。警方訊後將依過失致死罪嫌將開怪手的周男送辦,並詳細調查釐 清意外發生原因。(突發中心黃子騰/新北報導)

八里這間資源回收場發生怪手職人意外。蘆洲簪分局提供

圖片來源: 蘋果新聞網

- 1. 嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。
- 2. 車輛機械應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器,以警示周遭其他工作人員。
- 3. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練

# 相關工安事故新聞

獨/站堆高機「人體鉛塊」 遭拋飛亡 家屬控只願賠50萬

東森新聞 2021年11月16日、2分鐘(閱頭時間)



新北市一家活動器材公司在使用堆高機搬重物時,原本應該是要以「配重鉛塊」來平衡重 量,但當下卻疑似便宜行事,派了兩名員工站在堆高機的後方,以「人體鉛塊」來平衡堆高 機,最後重心不穩,導致55歲的男子因此被抛棄,搶救7天後身亡。家屬指控老闆只願意賠價 50萬,當話攝柜接,但老闆兒子出面沿着,說很有誠意,未來攝要再發賠價。 錯誤操作堆高機致人員拋 飛死亡

還原當天,堆高機上的貨物過重,正常是要以配重鎖塊來平衡重量,現場疑似便宜行事,安排死者以及另一名移工站立,當人體鐵塊,導致重掉,緊急送醫前就沒有意識,雖然一度搶救回來,但頭部外傷,多處顱內出血,7天後宣告不治,死者劉姓員工家屬:「他說只能意思意思,出公道上的50萬,扣掉喪葬費還有醫療費那些,根本就沒有剩下多少,他怎麼可以就直接這樣說,我們就覺得他這樣很惡劣。」

實際向業者求證,老闆兒子喊冤,並沒有要求員工以人力站上堆高機平衡重量,也強調沒有 卸賣或逃避,賠價金額還在談,醫療費會全額負責,至於告別式當天,全體員工到場悼念, 有包出11萬藥禮,工安意外,新北市府勞檢處也介入調查。新北市府勞檢處主秘陳兆年: 「雇主用這種錯誤的方式操作堆高機,而造成這個罹災勞工死亡,我們初步認為已經構成了 職業安全衛生法所訂的刑事責任。」



這次個家,根據勞基法,業者應賠償最低18**0**萬元,雙方能持續協調,給死者家屬一個交代

- 1. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。
- 2. 作業人員進入工作場所,應依作業特性,配帶必要之個人安全衛生防護具如安全帽、工作鞋等。

工人開堆高機倒廢料慘遭夾死 業者賠920萬與家屬 和解



桃園一名張姓工人今年3月在觀音區某金屬公司駕駛堆高機傾倒廢棄物時,堆高機的門架突然倒塌,害他慘

圖片來源: 蘋果新聞網

使無照人員操作堆高機致 人員死亡

男獨自操作,且還操作非主要用途以外事項,其過失和張男 考量3人以920萬元和家屬達成和解,3人予以緩起訴處分

檢警調查,張男今年3月19日傍晚6時許駕駛堆高機準備傾倒廢料到清理車,並以 裝料桶擠壓整理廢料時,堆高機的門架突然倒塌,張男慘遭堆高機門架、車身猛力 擠壓動彈不得,車身也嚴重變形毀損,緊急送醫搶救仍因顱內出血、氣血胸、頭腹 部鈍挫傷等造成創傷性休克,急救後宣告不治。

檢方調查,金屬公司67歲謝姓負責人、56歲張姓協理及39歲彭姓人事主任,本應 注意勞動場所的推高機,不得讓員工作為非主要用途以外事項,且操作裝卸需有合 理必要預防設備措施、提供安全順練,謝姓負責人等3人卻疏於未注意,讓張男以 堆高機傾倒垃圾,操作非主要用途。

1. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練


2. 危險性機械設備操作人員,需依法取得合格執照,始可操作。

## 相關工安事故新聞

國3碧潭隧道灌漿保養施作23歲女工人半空遭夾傷送醫不治

**G** G O 🚳





回道委外工班人員今夏長在回三碧海苑作,高空作業重髮未抓進距離,這或一名女工人遭風音與升降機台 破碎太優,挟釋不治,(配者觀散倫觀摄)

高空工作車操作不當 致人員死亡

[記者闕敬倫/新北報導]國道3號碧潭隧道今凌晨聲傳工安意外,一群工班人員在高空作業車上施 作工程,疑似車輛未抓準距離,造成一名23歳女工人遭風管與升降機台籃架夾傷命危;警、消人員獲 報馳援,緊急將她救下送醫,經搶救仍宣告不治,事故詳情尚待後續釐清。


今天凌晨1點半左右,國道委外巨茂營造班工在福爾摩沙高速公路29.2K碧潭隧道內,進行內裂縫灌注 保養工程,有名女性工人站在升降機的升降台上,不慎慘遭升降台升與機械風管夾住,在場其他工班 人員試圖救她脫困,但女工人仍緊卡其中,生命徵象漸失。

新北消防四大隊及國道警方趕抵現場,見23歳女工人仍夾在半空,臉色已經發黑,呈現OHCA(到院 前心肺功能停止)狀態,特搜人員趕緊使用油壓破壞剪破壞升降台,救出遭夾的女工人,立即將她送 往新店慈濟醫院搶救,但依然回天乏術;針對本起工安事發細節,須由國道警進一步調查。

- 1. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。
- 2. 危險性機械設備操作人員,需依法取得合格執照,始可操作。
- 3. 施工人員應注意施工週遭環境安全,以防傷及自己或別人。

新莊建案驚傳工安意外 裝修木工墜樓傷重不治











工地環場拉起對鎖線、新莊警分局提供

警方到場拉起封鎮線進行採證。新莊警分局提供 圖片來源: 蘋果新聞網

將通報勞工局到場調查以釐清意外發生原因。

經查證,從事木工裝修的62歲的張姓男子,今天(19日)上午8時許前往新莊區福 新北市新莊區福德一街一處工地,今天(19日)上午發生鹽樓死亡工安意外。1名 德一街1處建案大樓欲進行施工時,髮不俱踩空墜樓,直接從高處墜落到工地中 62歲張姓木工在工地內勘查施工現場時,疑似不慎從高處墜落躺臥工地中庭,一 庭,一旁工人聽聞巨響前往查看,發現張男躺臥在中庭已無動靜,嚇得立即報警。 旁工人見狀趕緊報警,救護人員趕抵後發現張男已無呼吸心跳,立即將他送往衛福 警方獲報趕抵同時通知救護車到場救援,救護人員發現張男已無呼吸心跳,趕緊進

- 1. 於高處施工須採取防止墜落之必要安全措施如安全帶、索,且母索配置良好,人員不得單獨作業
- 2. 施工區開口處須有防止墜落措施,如:90公分高護欄、加蓋。
- 3. 作業人員進入工作場所,應依作業特性,配帶必要之個人安全衛生防護具如安全帽、工作鞋等

## 相關工安事故新聞

高雄大樓工安意外工人自6樓墜落多處骨折送醫急救

C () () (a)

工人於維修過程中,突與鐵窑一起從6樓壓落地面,超男全身多處骨折,倒地遊響參救中 (讀者提供)

A) G

無安全防止墜落措 施,人員墜落受傷

[記者陳文耀 / 高雄報導] 高雄市鳳山區今 (24日) 午發生1起工安意外! 瑞興路1棟大樓僱工維修6 楼遮雨棚,不料56歲越姓工人維修過程中突與鐵窗一起從6樓墜落地面,越男全身多處骨折,倒地送

高雄市勞工局據報到場稽查,越男與1名所僱勞工從事鐵窗採光罩更換工程,越男站立於鐵窗上切割 酱採光罩時,不慎從大樓6樓墜落地面,作業未使用安全帶是致災原因,馬上勒令工程停工,經查越 男是雇主、非勞工、將提供職災慰助。

高市周山區瑞興路1棟大棲今天中午偏請工人要維修6樓的遮雨棚,不料超姓工人連鐵套從6樓墜落地 面,越男倒地不起,鐵窗也掉在地上。

附近民眾聽聞巨大聲響,赫見越男倒在地上,一度以為有人自殺,嚇到渾身發抖,仔細一看竟是1名 工人,身上未绑安全帶,旁邊還有掉落的鐵窗。

大楼管理員報警處理,警方到場,赫見越姓工人倒地不起,警方關心他的傷勢,但越男表情很痛苦, 完全無法說話,趕緊呼叫救護車到場,協助越男送罄急救。

據了解,越男 (56歳)手、腳、頭部等多處骨折,下巴撕裂傷,右耳有出血,目前送醫急救中;警方 也通報勞工局到場調查工安意外事故發生原因。

- 1. 於高處施工須採取防止墜落之必要安全措施如安全帶、索,且母索配置良好,人員不得單獨作業
- 2. 施工區開口處須有防止墜落措施,如:90公分高護欄、加蓋、安全網。
- 作業人員進入工作場所,應依作業特性,配帶必要之個人安全衛生防護具如安全帽、工作鞋等

### 吐司店男員工漂白水裝水壺 女同事口渴喝一口他慘了



PChome 清

## 冷水壺裝漂白水 使他人誤飲受傷

某知名吐司連鎖店日前發生女店員誤飲漂白水,造成糜爛性食道炎、胃炎意外,事後檢警查出原來是林姓男 員工因準備要做清潔工作,把冷水壺裝的稀釋過漂白水,順手放到桌上,造成女同事誤飲,台址她檢署28







檢警調查,林姓男子任職吐司連鎖店總公司,今年10月15日 被派去支援人手不足的信義區分店,當天下午1時許,林男用 塑膠製冷水壺裝著稀釋過漂白水,準備拆下果汁機的刀片浸 泡清潔時,因有客人上門,林男放下手邊工作,去支援煎台

下巧,店内女員下因口渴,看到桌上的水表,順手拿起飲 用,一入口就身體不適,在旁同事發現她喝漂白水,馬上把 她送醫,但女員工仍造成糜爛性食道炎、胃炎、食道腐蝕性

檢警查出是林男蕻放漂白水,傳喚他說明,林男供稱,女員工喝水前,應該要自己檢查注意查裡裝的東西 檢察官認為林男應知冷水壺容易讓人誤認,卻拿來裝稀釋過漂白水,還隨手放置,涉有疏失,依法起訴。

- 吐司召男具工連白水線水壶,女同事口温暖一口他像了。(中時資料庫)
- 1. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。
- 2. 食用、飲用容器避免作為它用。若暫時裝清潔用、工作用溶液,須清楚標示, 避免人員誤食。

## 相關工安事故新聞

命大!清潔工墜樓卡在7、8樓外牆 雲梯車緊急救援

確實配戴安全帶 墜落保命



青潔工墜樓卡在7、8樓外箍,青埔分隊要梯車緊急升高放援。(記者李容萍翻攝,本報台成)

[記者李容萍/桃園報導]桃園市中堰區永溪路1棟15層棲高的集合住宅大棲,今(30)日傍晚5點 47分發生玻璃清潔工壓樓的工安意外,1名38處連性清潔工髮在結束洗窗工作,「吊籠」(俗稱洗窗 機)已住地面移置後,不慎從12模踩空失速墜樓,幸好身上绑了安全帶,整個人卡在7、8模空中,中 概警分局青埔派出所獲報會同消防局第二大隊青埔分隊出動40公尺高雲梯車,於晚上6點18分接觸連 男,於6點23分利用梯壁和監架將蓮男救下後送器。

據了解,中壢青埔地區近日不僅低溫且風勢強勁,連男整個人掛在大樓外牆超過半小時,被救下時一 度昏迷不醒,所幸經救護人員初步檢傷和處置後恢復意識清楚但身體較虛弱,由救護車緊急法醫救

處末年終,隨著使用帷幕玻璃的辨公大樓及高樓曆豪宅日益增多,大樓整體外觀日益受到重視,外牆 清洗工作也越來越常見,但是大樓外牆清洗作業風險高,桃園市政府勞動檢查處呼籲經營外牆清洗事 業的雇主應依勞工安全衛生相關規定辦理,提供並要求勞工確實配置安全帽、安全帶及救命用纖維素 等安全裝備,以保障勞工作業安全,萬一有狀況時,仍能安全無虞。

- 1. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。
- 2. 於高處施工須採取防止墮落之必要安全措施如安全帶、索,且母索配置良好, 人員不得單獨作業。

### 高雄左營工地乙炔鋼瓶起火 勞檢發現無安全裝置勞工局要

罰

15:38 2022/02/23 中時 法跨宣



高雄左臂基一盾工地22日一個乙炔賴板突然起火燃燒。(範接照片/高雄洪頭宣傳第

F 2 6 9 4 6





社會熱門新聞

動火作業乙炔氧氣鋼瓶未 裝防回火裝置,致起火

高雄左營區一處工地22日下午工人正施工時,一個乙炔損瓶突然起火燃燒,消防局人員獲報,在旁屬水戒 護。高雄市勞工局也立刻派員勞檢,當時工人在使用氣乙炔培接裝置從事類筋切割作藥時,研判是未依規定 於氧無及乙炔普路設置安全器,導致乙炔普路回火,造成壓力競爆裂於氣瓶口而燃燒,因此將依注對種主裁 處3萬至20萬元罰錢。



在營區一處大樓新建工地22日18時30分許,工人使用氧乙炔熔接 裝置從事調筋切除作藥。乙炔調瓶卻突然置火燃燒,泻防局獲報 後到場處理,若是直接噴水減火,恐會帶致乙炔回火而引起爆 炸,甚於安全先在旁層以戒護,等待乙炔燃燒完再進行處理。所 奉主結成人員模广。

高雄市勞工局接獲通報閱即派員實施勞檢,事故現場主要工程作 東項目為新建大樓地質改良。在使用氧乙炔熔接裝置從事類筋切 創作業時,研判未依規定於氧無及乙炔管路設置安全器,導致乙 炔管路回火,進成壓力裝備製於氣瓶口燃燒。

勞工局指出,權主對於第乙炔熔接裝置、為防止氧氣腎壓竭高、氧氣逆流及回火造成危險,應於每一吹管分 別設置安全器。由於該事無單位設置安全器,導致回火引起網照燃燒,權主違反《踏棄安全衛生法》相關規 定,將依法裁處3裏至30萬元罰援。

勞工局呼籲鐵達工地相關美者,於使用氧乙炔熔接裝置時,應確實於每一吹音分別設置安全器,並使勞工接 受安全衛生教房訓練,正確使用氧乙炔熔接裝置,以溯預危險因子。勞工局也針對中小企業提供改善安全衛 生級施的輔導與補助,並呼籲原事業單位應落實承攬管提責任,確保安全衛生統合管理,防止承包商勞工發 牛髓華災害。

- 1. 須有防回火裝置(如逆止閥)。
- 2. 切割、研磨、焊接、活線作業等,須有火星飛濺之預防措施或遮火圍幕。
- 3. 現場須自備乾粉或二氧化碳滅火器。

## 相關工安事故新聞

罕見恐怖負壓奪命!不知水還沒流光 工人切 割管壁被吸入慘死

記者鄧木卿/台中報導

台灣自來水公司中區工程處今天辦理台中鐵路峰空廊道備援送水管工程時,1名 50歲曾姓工人在切割管壁時,不知管內自來水還沒流走,一髮切開,人就馬上被 管內角壓吸進去,曾男無明顯外傷,耳鼻流血,送醫不治。勞動部職業安全衛生 審中區職業安全衛生中心正在處理,如查有違反職業安全衛生法部分,將予以停 工改善,並處3萬元以上至30萬元以下罰錢。



▲▼工人切割管壁時,被管內負壓吸入慘死。 (圖/民眾提供)

未確認工程整體安全狀況 致人員被吸入水管死亡

承包人員上午在潭子區人和路及中山路三段路口,進行台中鐵路線空廊遊備援送水管工程時,1名曾姓工人11點半要在管頂開孔切割敲除管壁時,突然遭管內負壓空氣吸入,人員昏迷,送豐原署立醫院急救,12點35分急救無效。

據了解,整條管線工程分成好幾包,工人們在高處切割管壁銜接新管時,不知低 處還有水流,才會在切割開後馬上就因負壓被吸進管內。

台中市勞動檢查處表示,本案是國創工程股份有限公司承攬台灣自來水股份有限公司中區工程處「台中-鐵路綠空廊道備援送水管(一)之一」,勞工曾炳源(新竹縣人,50歲)進行自來水新舊管線連接作業時,曾員於切管時遭負壓水管吸入致死,經救護車送醫無效死亡。

本案已由勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心處理,如查有違反職業安全衛生法部分,將予以停工改善,並處新臺幣3萬元以上至30萬元以下罰鍰。另同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制,協助妥善處理相關事宜,並持續協處關懷,且本處亦將本案列為防災宣導案例。

- 1. 每日作業前,應實施作業前安全裝備檢查及機具檢點。
- 2. 施工人員應注意施工週遭環境安全,以防傷及自己或別人。
- 3. 對於所僱用之工作人員,應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練

新北資源回收場勞檢97%不合格 職災風險高!這些缺失未改善最重罰30萬

2024141/0.41-22



勞檢處提醒,使用堆高機應於駕駛座設置安全帶,並確認有良好照明。勞工局提供

圖片來源:蘋果新聞網

大型機具進駐的資源回收場是發生職業災害的高風險場所,新北市勞動檢查處今年 針對30家業者實施專案輔導,初檢高達29家不合格,不合格率達97%,常見缺失 有推高機駕駛座未設置安全帶、貨叉未置於地面與焊切鋼瓶未固定等,已要求業者 限期改善,如未改善,將依(職業安全衛生法)最重可罰30萬元罰鍰。勞檢處表 示,透過現場工安診斷,事後再實施追蹤檢查,以督促業者正視工安、減少職災。 50人以下的事業單位可向 新北勞檢處申請職業安全 改善補助

勞檢處說明,此次輔導共發現59項缺失,常見缺失型態為堆高機駕駛座未設安全帶、未設照明及方向燈,或駕駛離開時未將貨叉置於地面;另外現場人員使用氧氟、乙炔從事熔切作業時,因未確實固定銅瓶,如不慎傾倒損壞氣閥開關,容易發生火災爆炸意外。此外,針對輔導所見缺失,勞檢處會透過列管追蹤,以確認業者改善情形,如未依規定改善者,將依《職業安全衛生法》處3-30萬元罰鍰。勞工局長陳瑞嘉說明,資源回收的作業場所時常使用輸送帶、堆高機、挖掘機等重型機具,現場又囤積大量回收物,容易使作業人員面臨機械捲夾及物料倒塌的風險。去年4月即發生一起勞工遭輸送帶捲入死亡職災,今年2月亦發生一件資收廠負責人遭翻覆的堆高機壓擊致死意外,顯見資源回收的作業風險較高,加上業者通常為規模較小、缺乏資源的微型企業,因此選定資源回收業作為專案輔導對象。

陳瑞嘉提醒,資源回收業者通常規模較小,一般無法完全負擔安全衛生改善費用, 為了鼓勵業者積極改善作業環境,勞檢處訂有「補助微型企業改善安全衛生設備作 業計畫」,只要是50人以下的事業單位,且營業登記與作業地址相同,皆可提出 申請,最高可補助改善費用的一半,若是增設或改善高風險預防的器械設備,單一 事業單位更可獲得最高12萬元的補助,歡迎符合規定的業者踴躍提出申請。(突 發中心曾佳俊/新址報導)

### 十一、宣導影片

- (一)死神任務之救命一繫(勞動部職安署)
- 十二、防疫衛教及健康促進宣導
  - (一)防疫管理措施
    - 1. 人員健康管理
    - 2. 人員衛生行為
    - 3. 環境清潔消毒
    - 4. 顧客用餐管理
    - 5. 應變措施
    - 6. 每天測量體溫
    - 7. 集會活動室內 80 人,室外 300 人
    - 8. 民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節
    - 9. 減少不必要移動、活動或集會
    - 10. 避免出入人多擁擠的場所,或高感染傳播風險場域
    - 11. 定期繳交體溫紀錄表
  - (二) 腦心血管疾病介紹與預防
    - 1. 飲食控制
    - 2. 戒菸、節制飲酒

- 3. 健康飲食
- 4. 定期健康檢查勿濫用藥物
- 5. 規律運動
- 6. 體重管理

捌、臨時動議:無。

玖、散會:下午15點10分。