# 102 學年度第 4 季飲水機水質檢測結果

一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。

二、103 年 6 月份委託大杰環境科技股份有限公司共 40 台飲水機，檢測結果有 2 台飲水機之總菌落數超出標準，已立即要求工作人員加強清洗，複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

輔仁大學水質檢驗結果一覽表

| 序號 | 單位 | 大腸桿菌群 | 總菌落數 | 採樣日期 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野聲樓YP404 NO.0004 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 2 | 野聲樓YP317 NO.0002 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 3 | 野聲樓YPB12A NO.0003 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 4 | 焯炤館1F NO.0005 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 5 | 民生二館1F NO.2057 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 6 | CF輔幼2F NO.2055 飲水機 | <1 | 88 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 7 | CF輔幼1F NO.2034 飲水機 | <1 | $4.5*10^2$ | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 8 | 食營系1F NO.2035 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 9 | 食營系2F NO.2056 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 10 | 譯研所 NO.2033 飲水機 | <1 | 13 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 11 | 織品系6F NO.2037 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 12 | 織品系5F NO.2036 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 13 | 藝術學院1F NO.1016 飲水機 | <1 | 15 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 14 | 藝術學院2F NO.1017 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 15 | 藝術學院3F<R> NO.1018 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 16 | 藝術學院4F<R> NO.1020 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 17 | 藝術學院3F<L> NO.1019 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 18 | 藝術學院4F<L> NO.1021 飲水機 | <1 | 8 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 19 | 藝術學院B1女廁旁 NO.1015 飲水機 | <1 | 5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 20 | 文研1F NO.1012 飲水機 | <1 | 5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 21 | 文園教授休息室LL112 NO.1047 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 22 | 文研2F NO.1013 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 23 | 文研3F NO.1014 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 24 | 冠五樓1F NO.1039 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 25 | 文友樓1F NO.1006 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 26 | 文友樓2F NO.1007 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 27 | 文友樓3F NO.1008 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 28 | 文德1F<3116房> NO.1108 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 29 | 文德1F<聖堂旁>C NO.1116 飲水機 | <1 | 30 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 30 | 文德4F C NO.1119 飲水機 | <1 | 18 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 31 | 文德6F NO.1115 飲水機 | <1 | 28 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 32 | 新醫學院大樓8A<MD847系辦> NO.4028 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 33 | 新醫學院大樓8A NO.4027 飲水機 | <1 | 45 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 34 | 新醫學院大樓5A NO.4024 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 35 | 新醫學院大樓4A<401> NO.4023 飲水機 | <1 | $4.8*10^2$ | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 36 | 新醫學院大樓3A NO.4022 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 37 | 新醫學院大樓2A NO.4021 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 38 | 新醫學院大樓1A NO.4020 飲水機 | <1 | <5 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 39 | 新醫學院大樓1C<茶水間> NO.4031 飲水機 | <1 | 80 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| 40 | 新醫學院大樓2C<茶水間> NO.4032 飲水機 | <1 | 70 | 2014.06.09 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |

註一：飲用水質管理條例標準
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
大腸桿菌群：6CFU/100mL
註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL
總菌落數單位為CFU/mL
註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室　製表