

103 學年度第 2 季飲水機水質檢測結果

一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。

二、依 102 學年度第 1 次環安衛委員會決議，於 103 學年度開始每季檢測飲水機從 40 台提高為 80 台。

三、103 年 12 月份委託大杰環境科技股份有限公司共 80 台飲水機，檢測結果有 4 台飲水機之總菌落數超出標準，經清洗消毒飲水機內缸與管線，並請負責人員加強清洗，複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁。


備註：「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	積健樓2F<L> NO.1010 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
2	積健樓2F<R> NO.1009 飲水機	<1	5.6*10 ²	2014.12.12	符合規定
3	積健樓3F<R> NO.1011 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
4	格物2F<L> NO.2142 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
5	格物3F<L> NO.2146 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
6	立言2F<R> NO.2109 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
7	立言3F<L> NO.2112 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
8	聖言樓SF-9F視教中心 NO.2054 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
9	聖言樓SF-8F<R> NO.2052 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
10	聖言樓SF-8F<L> NO.2053 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
11	聖言樓SF-7F<L> NO.2051 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
12	樹德樓2F<L> NO.3006 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
13	樹德樓3F<L> NO.3010 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
14	羅耀拉大樓5F前SL501 NO.3058 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
15	羅耀拉大樓4F前<右><SL461> NO.3054 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
16	羅耀拉大樓4F後<右><SL470> NO.3055 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
17	羅耀拉大樓4F後<左><SL481> NO.3056 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
18	羅耀拉大樓4F前<左><SL490> NO.3057 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
19	利瑪竇LM-5F<東> NO.3026 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
20	利瑪竇LM-4F<東L> NO.3024 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
21	利瑪竇LM-4F<教休室> NO.3023 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
22	利瑪竇LM-3F<東L> NO.3021 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
23	利瑪竇LM-3F<東R> NO.3022 飲水機	<1	75	2014.12.12	符合規定
24	和平1F NO.3115 飲水機	<1	33	2014.12.12	符合規定
25	和平2F NO.3116 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
26	信義2F<L> NO.3108 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
27	信義2F<R> NO.3107 飲水機	<1	30	2014.12.12	符合規定
28	信義1F<L> NO.3106 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
29	信義1F<R> NO.3105 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
30	進修部大樓9F ES918外 NO.5021 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
31	進修部大樓10F ES1018外 NO.5022 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
32	進修部大樓8F<R> NO.5016 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
33	DG醫學院大樓5F<L> NO.4011 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
34	DG醫學院大樓5F<R> NO.4010 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
35	耕莘樓1F<大廳> NO.2001 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
36	耕莘樓2F NO.2002 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
37	耕莘樓3F NO.2003 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
38	野聲樓YP 322 NO.0001 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
39	焯焯樓3F NO.0007 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
40	警衛室內 NO.0027 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					

大杰環境科技檢驗室 製表



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	宜美4F<L> NO. 2127 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
2	宜美3F<R> NO. 2124 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
3	文圖七樓LL709 NO.1046 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
4	文圖五樓LL507 NO.1045 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
5	冠五樓2F NO.1040 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
6	文開樓1F<R> NO.1022 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
7	文開樓5F<R> NO.1030 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
8	文開樓4F<R> NO.1028 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
9	文開樓2F<L> NO.1023 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
10	文舍1F NO.1101 飲水機	<1	7.7*10 ²	2014.12.12	符合規定
11	文舍2F<R> NO.1102 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
12	新醫學院大樓1<輔大診所大廳> NO.4039 飲水機	<1	5.9*10 ²	2014.12.12	符合規定
13	DG醫學院大樓3F<R>走廊DG314前 NO.4006 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
14	DG醫學院大樓3F<L> NO.4007 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
15	進修部大樓ES114前走廊 NO.5020 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
16	進修部大樓ES209教師休息室 NO.5019 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
17	進修部大樓2F<R> NO.5018 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
18	進修部大樓7F<R> NO.5014 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
19	進修部大樓5F<R> NO.5010 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
20	進修部大樓4F<R> NO.5008 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
21	進修部大樓3F<R> NO.5006 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
22	進修部大樓1F<R><R代表東棟> NO.5002 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
23	LC-4F NO.2021 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
24	濟時樓1F<左>女廁 NO.3031 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
25	濟時樓9F前<茶水間> NO.3041 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
26	濟時樓9F後<男廁旁> NO.3042 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
27	濟時樓7F<左> NO.3038 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
28	濟時樓6F<左> NO.3037 飲水機	<1	8.0*10 ²	2014.12.12	符合規定
29	濟時樓5F<左> NO.3036 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
30	食科系3F NO.2059 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
31	譯研所 NO.2033 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
32	宜真1F交誼廳 NO.2104 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
33	宜真1F<R> NO.2105 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
34	宜真1F<L> NO.2115 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
35	宜善2F<R> NO.2116 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
36	宜善2F<L> NO.2117 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
37	商研所博士班研究室<前輕食館> NO.3029 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
38	法蘭球場 NO.0030 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
39	法園1F NO.3028 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
40	舒德樓2F NO.0033 飲水機	<1	<5	2014.12.12	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					

大杰環境科技檢驗室 製表