# 輔仁大學水質檢驗結果一覽表

| 序號 | 單位 | 大腸桿菌群 | 總菌落數 | 採樣日期 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 積健樓2F<R> NO.1009 飲水機 | <1 | <5 | 2014.12.29 | 符合規定 |
| 2 | 新醫學院大樓1F<輔大診所大廳> NO.4039 飲水機 | <1 | 88 | 2014.12.29 | 符合規定 |
| 3 | 文含1F NO.1101 飲水機 | <1 | 30 | 2014.12.29 | 符合規定 |
| 4 | 濟時樓6F<左> NO.3037 飲水機 | <1 | <5 | 2014.12.29 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | | |

註一 ：飲用水質管理條例標準
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
大腸桿菌群：6CFU/100mL
註二 ：大腸桿菌群單位為CFU/100mL
總菌落數單位為CFU/mL
註三 ：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室　製表