

## 108 學年度第 1 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。
- 二、依 102 學年度第 1 次環安衛委員會決議，於 103 學年度開始每季檢測飲水機 從 40 台提高為 80 台。
- 三、108 年 9 月份共檢測 80 台飲水機，檢測結果有 2 台飲水機之總菌落數較高，已請廠商加強消毒放水。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	食科系三樓<NO. 2059> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
2	宜真一樓<R><NO. 2115> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
3	兒家系一樓<107門前><NO. 2023> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
4	餐旅系二樓<NO. 2024> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
5	織品系四樓<NO. 2029> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
6	織品系三樓<NO. 2028> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
7	宜美一樓<NO. 2122> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
8	藝術學院三樓<L>-靠廁所<應美系><NO. 1019> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
9	冠五樓二樓<NO. 1040> 飲水機	<1	8.2*10 <sup>2</sup>	2019.09.18	符合規定
10	文開樓一樓<R><NO. 1022> 飲水機	<1	1.3*10 <sup>3</sup>	2019.09.18	符合規定
11	文開樓一樓<L><NO. 1023> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
12	文開樓八樓<L><NO. 1037> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
13	文開樓六樓<R><NO. 1032> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
14	文開樓五樓<R><NO. 1030> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
15	文開樓四樓<R><NO. 1028> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
16	文舍一樓<NO. 1101> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
17	文德四樓<NO. 1113> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
18	文德三樓<A><NO. 1112> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
19	文德二樓<A><NO. 1111> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
20	文德一樓<3116房><NO. 1108> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
21	和平一樓<NO. 3115> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
22	信義一樓<R><NO. 3105> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
23	信義一樓<L><NO. 3106> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
24	進修部大樓八樓<L><NO. 5017> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
25	課外活動組辦公室<舊育成中心一樓><NO. 0043> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
26	課外活動組辦公室<舊育成中心二樓><NO. 0044> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
27	羅耀拉大樓四樓後<左><SL481><NO. 3056> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
28	羅耀拉大樓四樓前<左><SL490><NO. 3057> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
29	格物一樓茶水間<NO. 2141> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
30	格物一樓大廳<NO. 2140> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
31	立言一樓<L><NO. 2108> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
32	立言一樓<廳><NO. 2107> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
33	耕莘樓三樓<NO. 2003> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
34	物理系二樓<NO. 2005> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
35	生科系<LS303><NO. 2011> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
36	綜合教室<理工綜合教室LII><NO. 2015> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
37	LC四樓<NO. 2021> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
38	LC三樓<NO. 2020> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
39	德芳外語大樓一樓茶水間<NO. 2071> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
40	德芳外語大樓一樓茶水間<NO. 2071> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
41	游泳池女更衣室門口<右><NO. 0014> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
42	積健樓二樓<R><NO. 1009> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
43	積健樓三樓<R><NO. 1011> 飲水機	<1	48	2019.09.18	符合規定
44	游泳池辦公室旁<NO. 0016> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
45	DG醫學院大樓三樓<L><NO. 4007> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
46	DG醫學院大樓五樓<L><NO. 4011> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
47	DG醫學院大樓六樓<L><NO. 4012> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
48	DG醫學院大樓三樓<R>走廊DG314前<NO. 4006> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
49	新醫學院大樓10A前MD1014<NO. 4048> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
50	新醫學院大樓10A<NO. 4046> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
51	新醫學院大樓7A<NO. 4026> 飲水機	<1	8	2019.09.18	符合規定
52	新醫學院大樓6A<NO. 4025> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
53	新醫學院大樓4A<406><NO. 4023> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
54	新醫學院大樓3C<茶水間><NO. 4033> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
55	新醫學院大樓4B<茶水間><NO. 4043> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
56	新醫學院大樓<輔大診所大廳><NO. 4039> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
57	新醫學院大樓1C<茶水間><NO. 4031> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
58	進修部大樓ES209教師休息室<NO. 5019> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
59	進修部大樓二樓<R><NO. 5018> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
60	進修部大樓ES114前走廊<NO. 5020> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
61	進修部大樓一樓<R><NO. 5002> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
62	進修部大樓七樓<L><NO. 5015> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
63	進修部大樓五樓<L><NO. 5011> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
64	進修部大樓五樓<R><NO. 5010> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
65	進修部大樓四樓<L><NO. 5009> 飲水機	<1	5	2019.09.18	符合規定
66	濟時樓四樓<左><NO. 3035> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
67	濟時樓三樓<左><NO. 3034> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
68	濟時樓二樓<左><NO. 3033> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
69	利瑪竇LM二樓<東L><NO. 3019> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
70	利瑪竇LM三樓<東L><NO. 3021> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
71	利瑪竇LM四樓<東L><NO. 3024> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
72	聖言樓SF七樓<R><NO. 2050> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
73	聖言樓SF五樓<L><NO. 2047> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
74	聖言樓SF五樓<R><NO. 2046> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
75	聖言樓SF四樓<L><NO. 2045> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
76	聖言樓SF四樓<R><NO. 2044> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
77	聖言樓SF三樓<L><NO. 2043> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
78	聖言樓SF二樓<L><NO. 2041> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
79	聖言樓SF二樓<R><NO. 2040> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
80	新醫學院大樓11A會議廳MD1105<NO. 4049> 飲水機	<1	<5	2019.09.18	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準

總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)

大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL

總菌落數單位為CFU/mL

註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準